


NEWS, TRENDS UND FACTS



Erschreckende Erkenntnisse aus 30 SHOT SHOP-Curlingstein-Analysen

Die mehr als 30 SHOT SHOP-Curlingstein- und Laufflächen-Analysen haben ernüchternde Erkenntnisse aufgezeigt. Zusammenfassend gilt: Hände weg von Pseudo-Curlingstein-Schleifbetrieben oder von Anbietern, die sich als Curlingsteinspezialisten «verkaufen» und Steine zu ungenügend ausgerüsteten Betrieben mit fehlendem Know-how zum Schleifen geben, danach aber selbst noch eine Steinnachbearbeitung vornehmen.

Aus Unwissen, worauf es beim Schleifen von Curlingsteinen ankommt, resp. welche Q-Kriterien an geschliffenen Steinen erfüllt sein müssen, aber oft auch aus gut gemeinten Kostenoptimierungsüberlegungen haben Curlingcenter in der Vergangenheit Curlingstein-Schleifaufträge an Betriebe übertragen, die den Steinen gravierende Schäden zugefügt haben. (fehlende professionelle Einrichtungen, fehlendes fundiertes Know-how).

Verschiffene Laufflächen, Laufflächen-Breitenunterschiede innerhalb des gleichen Steins, von Stein zu Stein innerhalb von Sets, ovale oder eckig geschliffene Laufflächen, Laufflächen-Niveaunterschiede, Schleifrillen in Laufflächen und Laufflächen-Rauheitsunterschiede sind nur einige der gravierenden Schäden, die angetroffen wurden. Anhand der Analysen konnte mühelos ausgesagt werden, in welchem Betrieb die Steine «verschliffen» wurden.

Am falschen Ort gespart

Einige Curlingcenter mussten sich in der Folge entweder neue Steine anschaffen oder aber die Steine bei einem professionell arbeitenden Betrieb nochmals schleifen lassen.

Der Umstand, dass die negativen Auswirkungen nicht immer gleich nach dem

Ersteinsatz der «verschliffenen» Steine sichtbar werden und die bis anhin fehlenden oder von Herstellern bewusst zurückbehaltenen Q-Beurteilungskriterien erschwerten den Verantwortlichen der Center die sofortige Beanstandung der ausgeführten Arbeiten. Somit war es in der Vergangenheit auch schwierig, aufgrund von beweisbaren Facts Garantieansprüche zu stellen.

Längst überholte Meinung im Open-air Bereich

Immer noch gibt es Verantwortliche von Open-air-Centern, die glauben, dass die Laufflächen-Schliffqualität im Open-air-Curling eine untergeordnete Rolle spielt, weil die Eisqualität aufgrund der Umwelteinflüsse oft gravierenden Einfluss auf das Laufverhalten der Steine hat. Diese Meinung ist längst überholt, denn je mehr Faktoren auch im Open-air optimiert sind, desto grösser ist die Zufriedenheit der CurlerInnen über die vorherrschenden Verhältnisse.


Schluss mit der Geheimniskrämerei und mit dem vorherrschenden Jekami!

Transparenz ist die Basis für eine auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit. Mit dem weltweit führenden Curlingsteinhersteller Canada Curling Stone Co. wurde auf Initiative des SHOT SHOP-Teams ein Katalog von Qualitätskriterien erarbeitet. Die definierten Q-Kriterien erlauben eine Beurteilung, ob die Anbieter der Schleifarbeiten die relevanten Kriterien überhaupt erfüllen können. Sie dienen auch dazu, bei der Auftragsvergabe klare Ausführungsvorgaben als Bedingungen zu stellen und ausgeführte Schleifarbeiten zu überprüfen.

SHOT SHOP-Q-Kriterienkataloge sind ab sofort erhältlich. Kontaktieren Sie das SHOT SHOP-Team per E-mail oder telefonisch. Der Q-Kriterienkatalog wird Ihnen kostenlos zugestellt.

Helmtraspflicht für Curlingschnupperer, Gäste- oder «Firmencurler»?

Das Risiko ist vorhanden, dass sich hier Unfälle ereignen. Und wer bei seinen ersten Versuchen verunfallt, wird in der Regel kein aktiver Curler. Anders Kraupp, der Eismeister der neuen Waldhaus Curling Arena in Flims, brachte die Erfahrung aus Schweden mit. Die Verantwortlichen des Centers waren sich ihrer Verantwortung bewusst. SHOT SHOP durfte für den Curlingsport geeignete Helme evaluieren und das Center damit ausrüsten. Seither ist in Flims das Helmtragen für alle Akteure, die die ersten Schritte im Curlingsport unternehmen, Pflicht.




Haben Sie Fragen zum Curlingmaterial resp. zur Curlingausrüstung, senden Sie uns ein E-Mail an: info@shotshop.ch, Sie erhalten bestimmt eine kompetente Antwort.

Das SHOT SHOP-Team wünscht den LeserInnen weiterhin «guet Stei».

Albert Steinmann, für den SHOT SHOP in Langenthal



äusserer Verschleiß



vieleckiger Verschleiß



Rillen in der Lauffläche